

Mitsubishi rappelle Lancer, Lancer Sportback and Outlander Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Lancer, Lancer Sportback and Outlander Voiture de tourisme**. Code de rappel de l'entreprise: R30353 (18-028-SR).
- Marque : **Mitsubishi**
- GTIN Model year: 2008-2009 (Lancer), 2009-2010 (Lancer Sportback), 2006-2012 (Outlander)
- Informations complémentaires : EC-type approval number: e1*2001/116*0406*00; e21*NKS*0001*01; Model: Lancer (CY0A), Lancer Sportback (CX0A), Outlander (CW0W);

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison de la température et de l'humidité, le matériau adhésif entre le verre de toit ouvrant et son cadre extérieur peut s'affaiblir.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre