

BMW Motorrad rappelle M1000R, M1000XR Motocyclette



- Noms des modèles ou références concernés : **M1000R, M1000XR Une moto.**
- Marque : **BMW Motorrad**
- **GTIN 20.09.2024 - 22.01.2025**
- Informations complémentaires : **e1*168/2013*00233*01-*03 (SM99), e1*168/2013*00351*00 (SX99), e1*168/2013*00391*00 (SN99)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un défaut de production peut provoquer le déplacement de l'aiguille à jet hors de la connexion à vis à l'intérieur de l'amortisseur de direction. Cela peut rendre la direction lourde. Cela augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre