

**TOYOTA rappelle PROACE CITY Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **PROACE CITY Proace CITY** — code cadre BPZMD22, WMI: Yar, Gamme par numéro de cadre: VDS — EPHYHC; GJ921266-GJ921872; Proace CITY — code cadre BPZMA22, WMI: Yar, Gamme par numéro de cadre: VDS — EPHYZR; GJ920979;
- Marque : **TOYOTA**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 17 December 2019 and 14 January 2020.**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0686\*00**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les embouts de direction peuvent se casser dans des conditions de conduite spécifiques (par exemple, passage à travers des nids de poule, choc de roue). Cela peut nuire à la maniabilité du véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre