

Peugeot rappelle 3008II, 308II, 5008II Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3008II, 308II, 5008II Voiture de tourisme**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 3008II: manufactured from 31/05/2016 to 06/04/2018 - VIN VF3MJAHWGS150801 to VF3MJAHWWKS004955. 308 II : manufactured from 23/02/2017 to 23/03/2018 - VIN VF3LHEHZRHS028975 to VF3LHEHZRKS001574. 5008 II: manufactured from 5/10/2016 to 4/04/2018 - VIN VF3MJAHXHGL042040 to VF3MJAHWWKL001260.
- Informations complémentaires : e2/2007/46*0534*00, e2/2007/46*0534*001 e2/2007/46*0534*02, e2/2007/46*0534*03, e2/2007/46*0534*04, e2*2007/46*0405*15, e2*2007/46*0405*16, e2*2007/46*0405*17, e2*2007/46*0405*18,

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La voiture a une version incorrecte du logiciel du moteur, ce qui entraîne des erreurs dans la stratégie de refroidissement et un mauvais fonctionnement du système d'avertissement «haute température» du moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre