

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule  
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured  
between 10 April 2018 and 12 March 2020.**



Publication du : 05/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval numbers: e1\*2001/116\*0354\*21 - \*23, e1\*2007/46\*0294\*10 - \*11, e1\*2007/46\*0296\*10 - \*12, e1\*2007/46\*0300\*15 - \*16, e1\*2007/46\*0301\*17 - \*19, e1\*2007/46\*0304\*06, e1\*2007/46\*0305\*11, Types: 906 AC 35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, KL3A4, FL3A4, e1\*2007/46\*0308\*06, e1\*2007/46\*0312\*12, e1\*2007/46\*1760\*00 - \*01 e1\*2007/46\*1761\*00**

Motif du rappel : **Un faisceau de câblage peut être mal installé. Par conséquent, le véhicule peut accidentellement démarrer et rouler, ce qui augmente le risque d'accident.**

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

