

**Suzuki rappelle GSX1300R (HAYABUSA) Motocyclette**



- Noms des modèles ou références concernés : **GSX1300R (HAYABUSA) Une moto.**
- Marque : **Suzuki**
- **GTIN 25.12.2020 - 30.08.2024**
- Informations complémentaires : **e6\*168/2013\*00077\*00 (WEJ0)**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison d'un additif d'huile dans la membrane, le manchon primaire du maître-cylindre est devenu gonflé et peut bloquer l'alésage. Le refroidissement du liquide de frein peut provoquer une baisse de la pression à l'intérieur du système de freinage, conduisant les pistons de frein-calliper à être tirés vers l'intérieur. Cela peut provoquer un plus grand jeu dans le levier de frein. Le levier de frein peut entrer en contact avec l'accélérateur, ce qui entraîne une augmentation de la distance de freinage. Cela peut augmenter le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre