

**BMW Motorrad rappelle S1000RR, HP4, HP4 Race, M1000RR, M1000R, M1000XR, S1000R, S1000XR
Motocyclette**



- Noms des modèles ou références concernés : **S1000RR, HP4, HP4 Race, M1000RR, M1000R, M1000XR, S1000R, S1000XR** Une moto.
- Marque : **BMW Motorrad**
- GTIN **31.08.2009 - 17.10.2024**
- Informations complémentaires : **2R10, 2R10r, 2R99, 2R99r, K10, SM99, SX99, SX99r, e1*168/2013*00012*00-*01, e1*168/2013*00013*00-*01, e1*168/2013*00091*00-*06, e1*168/2013*00092*00-*06, e1*168/2013*00233*00-*03, e1*168/2013*00351*00, e1*168/2013*00352*00, e1*2002/24*0421*00-*09**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le raccord à vis du filtre à huile peut se détacher à des vitesses élevées du moteur ($\geq 12\,500$ tr/min), entraînant une fuite d'huile du filtre à huile. Cela peut entraîner des dépôts d'huile sur la route, créant des sections glissantes, augmentant le risque d'accidents et de blessures, en particulier pour les véhicules à deux roues.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre