

**Peugeot rappelle 3008II, 308II, 5008II Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3008II, 308II, 5008II Voiture de tourisme**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 3008II: manufactured from 31/05/2016 to 06/04/2018 - VIN VF3MJAHWGS150801 to VF3MJAHWWKS004955. 308 II : manufactured from 23/02/2017 to 23/03/2018 - VIN VF3LHEHZRHS028975 to VF3LHEHZRKS001574. 5008 II: manufactured from 5/10/2016 to 4/04/2018 - VIN VF3MJAHXHGL042040 to VF3MJAHWWKL001260.
- Informations complémentaires : e2/2007/46\*0534\*00, e2/2007/46\*0534\*001 e2/2007/46\*0534\*02, e2/2007/46\*0534\*03, e2/2007/46\*0534\*04, e2\*2007/46\*0405\*15, e2\*2007/46\*0405\*16, e2\*2007/46\*0405\*17, e2\*2007/46\*0405\*18,

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **La voiture a une version incorrecte du logiciel du moteur, ce qui entraîne des erreurs dans la stratégie de refroidissement et un mauvais fonctionnement du système d'avertissement «haute température» du moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre