

**BMW Motorrad rappelle M1000R, M1000XR Motocyclette**



- Noms des modèles ou références concernés : **M1000R, M1000XR** Une moto.
- Marque : **BMW Motorrad**
- **GTIN 20.09.2024 - 22.01.2025**
- Informations complémentaires : **e1\*168/2013\*00233\*01-\*03 (SM99), e1\*168/2013\*00351\*00 (SX99), e1\*168/2013\*00391\*00 (SN99)**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Un défaut de production peut provoquer le déplacement de l'aiguille à jet hors de la connexion à vis à l'intérieur de l'amortisseur de direction. Cela peut rendre la direction lourde. Cela augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre