

**VW rappelle Arteon, Passat Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Arteon, Passat Voiture de tourisme**
- Marque : **VW**
- GTIN 15.11.2019 - 12.5.2021
- Informations complémentaires : Types: 3H, 3C, e1\*2007/46\*1725\*, e1\*2001/116\*0307\*

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La tige de poussée/actionnement peut ne pas être correctement vissée sur l'accélérateur de frein et peut se détacher. Par conséquent, il n'y aurait plus de connexion mécanique entre le frein à pied et l'accélérateur de frein. Par conséquent, le freinage ne sera possible qu'en actionnant la fonction de freinage d'urgence régulée du frein de stationnement électronique (EPB) à l'aide de l'interrupteur EPB sur la console centrale.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre