

Ford rappelle Puma, Tourneo Courier, Transit Courier Voiture particulière/Véhicule utilitaire léger



- Noms des modèles ou références concernés : **Puma, Tourneo Courier, Transit Courier Voiture de tourisme/Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Ford**
- GTIN **11.03.2025-28.05.2025**
- Informations complémentaires : **N1P, N3P, J2K, e13*2018/858*00648*03, e13*2018/858*00649*03, e9*2007/46*3165*18**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les boulons des tambours de frein arrière ne sont pas serrés au couple spécifié. Cela peut provoquer une fuite de liquide de frein et/ou un brouillage des freins ou des roues, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre