

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 12 March and 29 August 2018.**
- Informations complémentaires : **Types: 906BA50, 906BB50, KL3A4, KL3A5, e1*2007/46*0294*10, e1*2007/46*0296*10, e1*2007/46*1760*00, e1*2007/46*1762*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le logiciel de programme de stabilité électronique (ESP) n'est pas adapté à la structure du véhicule. Cela peut entraîner un risque accru d'accident dans certaines situations de conduite.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre