

MAZDA rappelle CX-5 (KE), CX-3 (DK), 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH, GJ) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : CX-5 (KE), CX-3 (DK), 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH, GJ) Voiture de tourisme
- Marque : MAZDA
- GTIN 31.07.2012 - 18.11. 2014
- Informations complémentaires : e1*2001/116*0262*00, e1*2001/116*0262*01, e1*2001/116*0262*02, e1*2001/116*0262*03, e1*2001/116*0262*04, e1*2001/116*0262*05, e1*2001/116*0262*06, e1*2001/116*0262*07, e1*2001/116*0262*08,, e1*2001/116*0262*09, e1*2007/46*0433*00, e1*2007/46*0433*01, e1*2007/46*0433*02, e1*2007/46*0433*03, e1*2007/46*0433*04, e1*2007/46*0433*05, e1*2007/46*0433*06, e1*2007/46*0433*07,, e1*2007/46*1335*03, e1*2007/46*1335*04, e1*2007/46*1335*05,, e13*2007/46*1247*00, e13*2007/46*1247*01

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La corrosion de l'amortisseur du hayon peut entraîner sa rupture. Cela peut entraîner une ouverture soudaine du hayon et des bagages tombant sur la route, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre