

**Land Rover rappelle Discovery Voiture de tourisme**



- Noms des modèles ou références concernés : **Discovery Voiture de tourisme**
- Marque : **Land Rover**
- GTIN **22.09.2016 - 14.02.2020**
- Informations complémentaires : **e11\*2007/46\*3784\*, e5\*2007/46\*1055\***

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **La corrosion dans le système de verrouillage des portes arrière peut les faire déverrouiller involontairement, sans indication sur le tableau de bord, ce qui augmente le risque d'accident, de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre