

**Mitsubishi rappelle Eclipse Cross Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Eclipse Cross Mitsubishi Eclipse Cross (GK1W, GK9W)**
- Marque : **Mitsubishi**
- **GTIN Model Year: 2018 - 2020**
- Informations complémentaires : **e1\*2007/46\*1769\*00; e1\*2007/46\*1769\*01; e1\*2007/46\*1769\*02; e1\*2007/46\*1769\*04; e1\*2007/46\*1769\*05; e1\*2007/46\*1769\*06; e1\*2007/46\*1769\*07**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le clip sur le moulage avant-droit de l'arc de roue peut s'éteindre lors de la conduite à grande vitesse. Par conséquent, le moulage de l'arc de roue pourrait se détacher complètement, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre