

**MAZDA rappelle RX-8 (SE), BT-50, 6 (GG,GY) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **RX-8 (SE), BT-50, 6 (GG,GY) Voiture de tourisme**
- Marque : **MAZDA**
- GTIN **14.02.2002 - 22.09.2011**
- Informations complémentaires : **e1\*98/14/0188\*01 e1/98/14\*0188\*02 e1\*98/14\*0188\*03 e1\*98/14\*0188\*04 e1\*98/14\*0188\*05 e1\*98/14\*0188\*06 e1\*98/14\*0188\*07 e1\*98/14\*0188\*08 e1\*98/14\*0188\*09, e11\*2001/116\*0199\*00 e11\*2001/116\*0199\*01 e11\*2001/116\*0199\*02 e11\*2001/116\*0199\*03, e13\*2007/46\*1116\*00**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Lorsque le coussin gonflable est activé, un défaut dans le générateur de gaz du coussin gonflable conducteur peut entraîner un gonflage incontrôlé et la libération de fragments métalliques, ce qui peut causer des blessures aux occupants.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre