

**Ford rappelle Explorer Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Explorer Voitures particulières, sans numéro d'homologation de type** parce qu'il s'agit de véhicules d'importation gris.
- Marque : **Ford**
- GTIN 9.4.2012 - 30.9.2017
- Informations complémentaires : -

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La corrosion de la goupille de roulement dans le buisson de roulement peut augmenter la résistance au frottement du roulement à tel point que les forces verticales qui se produisent sont absorbées par la tige de voie elle-même. En conséquence, la barre de voie du système de suspension arrière peut se casser en réduisant la commande de direction du véhicule et en augmentant le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre