

**Ford rappelle Puma, Transit Courier, Tourneo Courier Voiture particulière/Véhicule utilitaire léger**

- Noms des modèles ou références concernés : **Puma, Transit Courier, Tourneo Courier Voiture particulière/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Ford**
- GTIN 29.01.2025 - 22.09.2025
- Informations complémentaires : **N3P, J2K, N1P, e13\*2018/858\*00649\*03, e9\*2007/46\*3165\*18-\*19, e13\*2018/858\*00648\*03**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les boulons des tambours de frein arrière ne sont pas serrés au couple spécifié. Cela peut provoquer une fuite de liquide de frein et/ou un brouillage des freins ou des roues, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:****<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre