

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 12 May 2017 and 8 March 2021.**
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0354*21 - *27, e1*2001/116*0424*15 - *17, e1*2007/46*0294*10 - *15, e1*2007/46*0296*10 - *15, e1*2007/46*0300*15 - *20, e1*2007/46*0301*17 - *22, e1*2007/46*0304*06 - *09, , e1*2007/46*0305*11 - *14, e1*2007/46*0308*06 - *09, e1*2007/46*0312*12 - *15, e1*2007/46*1760*00 - *04, e1*2007/46*1761*00 - *04, e1*2007/46*1762*00 - *01, e1*2007/46*1763*00 - *04**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une usure accrue d'un anneau d'étanchéité de l'axe de livraison du frein de stationnement électrique peut entraîner une fuite du système de freinage sur la selle de frein de l'essieu arrière.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre