

BMW rappelle 3er Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3er**
- Marque : **BMW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 3 June 1997 and 30 June 2000
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*98/14*0097, e1*98/14*0144, e1*2001/116*0144, e1*98/14*0167, e1*2001/116*0167, e1*98/14*0112, e1*2001/116*0112, e1*98/14*0146, e1*2001/116*0146, Types: 346L, 346X, 346K, 346C, 346R

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les véhicules concernés ont peut-être été équipés de générateurs de gaz à gaz Takata non-azide pour le conducteur (NADI) dans lesquels une étanchéité inadéquate sur le générateur de gaz pourrait permettre l'entrée d'humidité et entraîner ainsi la dégradation du propulseur. Si l'airbag se déploie, le générateur de gaz pourrait être sous-gonflé ou éclaté. En cas d'inflation, l'effet protecteur n'est pas donné. En cas de déploiement de surpression, des pièces métalliques peuvent entrer dans l'intérieur du véhicule, ce qui pourrait causer des blessures graves ou mortelles aux occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre