

Triumph rappelle Bonneville T100, Bonneville T120, Street Scrambler, Scrambler 900, Street Twin, Speed Twin 900 Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Bonneville T100, Bonneville T120, Street Scrambler, Scrambler 900, Street Twin, Speed Twin 900** Une moto.
- Marque : **Triumph**
- GTIN **27.04.2020 - 04.12.2023**
- Informations complémentaires : **DB04R, DC04, DC04R, DP04, DP04R, DU04, e13*168/2013*01049*00, e13*168/2013*01050*00, e13*168/2013*01051*00, e9*168/2013*11594*00*02, e9*168/2013*11595*00*02, e9*168/2013*11596*00*02, e9*168/2013*11597*00*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une combinaison de températures ambiantes élevées, d'une charge de courant élevée et d'une tension latérale excessive peut faire que le câblage entre l'alternateur et le connecteur du harnais forme un pont. Si les pales du connecteur forment un pont, un seuil thermique peut être atteint qui dépasse la capacité du connecteur et provoque la déformation du connecteur. Cela peut entraîner un court-circuit, augmentant le risque d'incendie et créant un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures
Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre