

Suzuki rappelle V-Strom 800DE (DL800, DL800U) Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **V-Strom 800DE (DL800, DL800U)** Moto équipée de pneus Dunlop Trailmax Mixtour B avec la spécification de type de tube suivante "**150/70R17 M/C 69H**". Le pneu n'est disponible qu'avec la moto nommée V-Strom (DL800DE M3, M4) lorsqu'elle est montée en tant qu'équipement d'origine (le pneu n'est pas disponible sur le marché libre).
- Marque : **Suzuki**
- GTIN 11.2022 - 05.2024
- Informations complémentaires : e6*168/2013*00135*00 (WEM1), e6*168/2013*00137*00 (WEM0)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le pneu arrière peut présenter des fissures ou d'autres déformations dans la bande de roulement du pneu. Certaines parties de la bande de roulement peuvent se détacher du reste du pneu. Cela peut conduire les pneus à perdre leur forme et entraîner une perte de contrôle du véhicule pendant la conduite, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre