

Peugeot rappelle 208 II Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **208 II Voiture particulière.**
- Marque : **Peugeot**
- **GTIN 12.04.2024 - 05.06.2024**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0639*30, e2*2007/46*0639*31**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une fissure située à l'intérieur du moteur de direction assistée électrique du rack de direction peut provoquer le détachement de pièces en plastique de la roue à vis sans fin. Cela peut entraîner un blocage de la direction, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre