

BMW Motorrad rappelle R1300GS Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **R1300GS Moto**
- Marque : **BMW Motorrad**
- GTIN 15.05.2023 - 16.01.2024
- Informations complémentaires : e1*168/2013*00326*00 (GG13), e1*168/2013*00327*00 (GG13r)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison de défauts dans le processus de moulage par injection ou de dommages mécaniques à la gaine, l'humidité peut entrer dans le relais de démarrage. Cela peut entraîner la corrosion des composants/contacts à l'intérieur du relais de démarrage, provoquant des défaillances fonctionnelles. Cette corrosion peut également provoquer des fuites électriques faisant surchauffer les composants, créant ainsi un risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre