

Triumph rappelle Roadster Range Bonneville T120, Roadster Range Bonneville T120 Black Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Roadster Range Bonneville T120, Roadster Range Bonneville T120 Black Moto**
- Marque : **Triumph**
- GTIN **24.05.2022 - 31.01.2023**
- Informations complémentaires : **e13*168/2013*01049*01**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le disque de frein à gauche est insuffisamment fixé, ce qui peut conduire à son détachement. Cela peut entraîner une réduction des performances de freinage, créant un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre