

MAZDA rappelle Mazda CX-3 (DK), Mazda2 (DE), Mazda CX-9 (TB) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Mazda CX-3 (DK), Mazda2 (DE), Mazda CX-9 (TB) Voiture de tourisme**
- Marque : **MAZDA**
- GTIN **19.12.2012 - 2.12.2015**
- Informations complémentaires : **e13*2001/116*0254*09, e13*2001/116*0254*10, e13*2001/116*0254*11, e13*2001/116*0254*12, e13*2001/116*0254*13, e1*2007/46*1335*03, e1*2007/46*1335*04, e13*KS07/46*0005*02, e13*KS07/46*0005*03**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'écrou et la vis inférieure de fixation de l'amortisseur à la mâchoire de direction pourraient devenir lâches, conduisant à son détachement. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle sur le véhicule ou une altération de la stabilité au volant, ce qui pourrait augmenter le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre