

PEUGEOT rappelle 208 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **208 Voiture de tourisme**
- Marque : **PEUGEOT**
- GTIN 21.05.2019 - 25.11.2019
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0639*03, e2*2007/46*0639*04, e2*2007/46*0639*05, e2*2007/46*0639*06, e2*2007/46*0639*07

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les anneaux inadéquats utilisés pour les protecteurs de panneaux de bascule peuvent les amener à se détacher et à tomber sur la route, ce qui représente un risque pour la circulation. Un contact peut se produire entre le tuyau d'aspiration et les parties environnantes. Cela peut entraîner une perte de l'assistance au freinage, ce qui augmente le risque d'accident. Les vis de verrouillage du capot sont insuffisamment serrées. En conséquence, le capot pourrait se détacher pendant la conduite, augmentant ainsi le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre