

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 3 January 2018 and 21 February 2019.
- Informations complémentaires : Types: KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5 , e1*2007/46*1760*00, e1*2007/46*1761*00, e1*2007/46*1762*00, e1*2007/46*1763*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le tuyau de frein de l'essieu avant pourrait être endommagé par frottement au cours de sa durée de vie. Cela pourrait entraîner une réduction de la fonction de freinage, ce qui augmenterait le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre