

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 4 January 2012 and 25 October 2018**
- Informations complémentaires : **Types: 906BA50, 906BB50, 906BB50, 906BB50/4x4, 906BB50/4x4, 906BA50/4x4, e1*2007/46*0294*02 - *08, e1*2007/46*0295*04 - *09, e1*2007/46*0295*11, e1*2007/46*0296*01 - *08, e1*2007/46*0304*01 - *05, e1*2007/46*0307*03, e1*2007/46*0307*06 - *08, e1*2007/46*0308*02 - *05**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'unité de contrôle du programme de stabilité électronique (ESP) peut être coupée dans certaines circonstances. Cela nuira à la stabilité de la conduite, ce qui augmentera le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre