

MERCEDES-BENZ rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **MERCEDES-BENZ**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 9 and 12 November 2020.**
- Informations complémentaires : **e1*2001/116*0354*26, e1*2007/46*0296*14, e1*2007/46*0301*21, e1*2007/46*0304*08, e1*2007/46*1760*04, Types: 906AC35, 906BB50, 906BB35, 906BB50/4x4, KL3A4**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La pédale d'accélérateur peut être installée incorrectement. En conséquence, il pourrait se détacher, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre