

**Subaru rappelle Forester Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Forester Voiture de tourisme**
- Marque : **Subaru**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2015 and 2018.
- Informations complémentaires : E13\*2007/46\*1305\*04, E13\*2007/46\*1305\*01, E13\*2007/46\*1305\*05, E13\*2007/46\*1305\*06, E13\*2007/46\*1305\*07

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Une connexion électrique faisant partie du système de détection des occupants peut devenir lâche ou instable. Par conséquent, le système ne sera pas en mesure de détecter si le siège est occupé et peut donc désactiver l'airbag.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre