

Husqvarna rappelle Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Une moto.**
- Marque : **Husqvarna**
- GTIN 2022 - 2024
- Informations complémentaires : **125, 150, 250, 300, 350, 450, 501, FC, FE, FX, HQV, TC, TE, TX, e1*168/2013*00023*03 (HQV 4T FE 250/350/450/501 2022/23), e1*168/2013*00023*04 (HQV 4T FE 250/350/450/501 2024), e1*168/2013*00051*03 (HQV 2T TE 150/250/300 2022/23), e1*168/2013*00051*04 (HQV 2T TE 150/250/300 2024)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Des irrégularités dans la structure moulée de l'étrier de frein peuvent le faire échouer. Cela peut entraîner une réduction des performances du frein de service, ce qui augmente le risque d'accident et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre