

Bmw rappelle X3 (G01) - X4 (G02) - Série 5 (G30) Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **X3 (G01) - X4 (G02) - Série 5 (G30) Voiture de tourisme.**
- Marque : **Bmw**
- GTIN **28.05.2020 - 04.10.2024**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La défaillance concerne le démarreur RSW22, type RWT (renforcé pour l'étanchéité). Une abrasion accrue du contact magnétique peut entraîner la formation de dépôts au point le plus bas de l'intérieur du relais. Cela peut à son tour augmenter la résistance du contact du relais, provoquant un allumage accidentel ou même des courts-circuits, entraînant éventuellement une réaction thermique et un incendie.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre