

**Honda rappelle Civic, HR-V Voiture particulière**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Civic, HR-V Voiture de tourisme.**
- Marque : **Honda**
- **GTIN 01.11.2014 - 01.07.2021**
- Informations complémentaires : **FC, FK, RU, e11\*2007/46\*3633\*01-\*07, e6\*2007/46\*0256\*01-\*04, \*06-\*07, e6\*2007/46\*0158\*00-\*04, \*06**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Sur les roues sans moyeux pressés en acier allié, le couple de serrage des écrous de roue est trop faible et pourrait faire en sorte que les écrous se détachent pendant que le véhicule est en mouvement, ce qui entraîne un risque de perte de roue, d'accident et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre