

Honda rappelle Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Motocyclette**
- Marque : **Honda**
- Lot
- Informations complémentaires : **CB1000S/SPS / e4*168/2013*00184*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'un défaut de fabrication, l'indicateur du niveau d'huile ne fonctionne pas correctement. Cela pourrait entraîner une réduction de la pression d'huile, ce qui pourrait entraîner la saisie du roulement de la tige de connexion, la rupture de la tige de connexion ou le verrouillage de la roue arrière. Cela pourrait causer un accident. L'huile déversée sur un silencieux chaud pourrait provoquer un incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**
Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre