

Toyota rappelle Proace, Proace Verso Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Proace, Proace Verso Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Toyota**
- GTIN 2022 - 2025
- Informations complémentaires : **MDZ542, MDZ543, MDZ561, MDZ562, MDZ563, MDZA42, MDZA43, MDZA44, MDZA61, MDZA62, MDZA63, MPYA41, MPYA61, MPY541, MPY561, e2*2007/46*0538*21 ~ e2*2007/46*0538*27, e2*2007/46*0537*19 ~ e2*2007/46*0537*20.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une erreur d'étalonnage du logiciel dans l'unité de commande électronique du moteur (ECU) provoque des valeurs IUPR (In-Use Performance Ratio) incorrectes, ce qui peut retarder l'avertissement de l'indicateur de dysfonctionnement (MIL). En conséquence, le véhicule pourrait dépasser les limites d'émission avant que le conducteur ne soit alerté.**
- Risques encourus par le consommateur : **Environnement**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre