

**Peugeot rappelle 208 V2, 308 V3, 408, 2008 V2, 3008 V2, 3008 V3, 5008 V2, 5008 V3 Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : 208 V2, 308 V3, 408, 2008 V2, 3008 V2, 3008 V3, 5008 V2, 5008 V3 Voiture de tourisme.
- Marque : Peugeot
- GTIN 11.4.2023 - 22.4.2025 208 V2 2.4.2024 - 17.4.2025 308 V3 2.4.2024 - 17.4.2025 408 26.10.2022 - 23.5.2024 3008 V2 26.7.2023 - 22.4.2025 3008 V3 4.4.2024 - 22.4.2025 2008 V2 5.12.2023 - 22.4.2025 5008 V3 7.11.2022 - 9.10.2024 5008 V2
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0534\*25- \*27 3008 V2, e2\*2007/46\*0534\*25- \*28 5008 V2, e2\*2007/46\*0628\*29- \*35 408, e2\*2007/46\*0628\*29- \*36 208 V2, e2\*2007/46\*0628\*37 408, e2\*2007/46\*0639\*26- \*36 308 V3, e2\*2007/46\*0639\*29- \*35 2008 V2, e2\*2018/858\*00064\*00- \*08 3008 V3, e2\*2018/858\*00064\*02- \*07 5008 V3, g11\*2018/858\*00524\*00- \*03 3008 V3, g11\*2018/858\*00524\*00- \*03 5008 V3

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le véhicule peut présenter une fuite de carburant dans le tuyau à haute pression, entre la pompe à haute pression et le rail, en raison de l'absence d'écrou. Cela peut provoquer un incendie dans le véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre