

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN 06/2018 - 02/2020
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*0300*18, e1*2007/46*0300*16, e1*2007/46*0300*17**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Des fissures dans la zone de la partie de raccordement du support d'accouplement pourraient conduire au détachement du dispositif d'attelage, créant ainsi un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre