

**benelli rappelle TRK 502 / TRK502X Motocyclette**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **TRK 502 / TRK502X Motocyclette**
- Marque : **benelli**
- GTIN 2018-2020
- Informations complémentaires : **E13\*168/2013\*00123**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le dispositif d'amortissement est défectueux et peut causer des fuites de liquide, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre