

**Honda rappelle X-ADV750M, NSS750M, NC750XDM Motocyclette**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : X-ADV750M, NSS750M, NC750XDM Motos Honda fabriquées dans l'usine de Kumamoto. Code modèle X-ADV750M (RH10), NSS750M (RH11), NC750XDM (RH9); Année de mode: 2021
- Marque : Honda
- GTIN NC750XDM (from 23 December 2020 to 14 September 2021) NSS750M (from 29 September 2020 to 14 September 2021) X-ADV750M (from 23 October 2020 to 6 September 2021)
- Informations complémentaires : e6\*168/2013\*00057\*00, e6\*168/2013\*00064\*00, e6\*168/2013\*00066\*00

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le régime moteur peut diminuer momentanément lorsque l'on ouvre rapidement la manette des gaz de la position complètement fermée à une position légèrement ouverte. Par conséquent, le moteur pourrait décrocher au moment du démarrage ou de l'arrêt, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre