

BMW, Mini rappelle 1, 5, 7, M5, Countryman Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **1, 5, 7, M5, Countryman Voiture de tourisme**
- Marque : **BMW, Mini**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 8 July 2016 and 17 October 2017.
- Informations complémentaires : Types: G5L, G5K, 7L, F5LM, FMX, e1*2007/46*1688, e1*2007/46*1750, e1*2007/46*0276, e1*2007/46*1828, e1*2007/46*1682

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'unité d'allumage du coussin gonflable de la tête peut se séparer du gonfleur et entrer à l'intérieur du véhicule lorsque le coussin gonflable est déployé. En conséquence, l'inflation du coussin gonflable de la tête peut être réduite ou inexistante, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre