

Jaguar Land Rover rappelle Range Rover Evoque Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover Evoque Véhicules avec remplacement de la ceinture de sécurité de 2e rangée.**
- Marque : **Jaguar Land Rover**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 30 September and 26 October 2020.**
- Informations complémentaires : **E5*2007/46*0076**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de référencement du nombre de pièces de rechange, le rétracteur de ceinture de sécurité sur le siège de 2e rangée est d'une spécification différente. Par conséquent, la ceinture de sécurité peut ne pas fonctionner correctement, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre