

VW rappelle Polo Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Polo Voiture particulière sous le code de rappel VW: 47P7.**
- Marque : **VW**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 22 September 2019 and 06 February 2020.**
- Informations complémentaires : **Type-approval number: e1*2001/116*0510*, Type: 6R**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison de clapets antiretour mal fermés dans les conduites de vide, l'huile peut être aspirée dans l'amplificateur de frein, endommageant sa membrane interne. Cela peut entraîner une défaillance de l'assistance à la puissance de freinage, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre