

Peugeot rappelle 208 V2, 2008 V2 Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : 208 V2, 2008 V2 Voiture de tourisme. 208 VIN : VR3UPHPY5P4105270 - VR3UPHPX8T5030898; NIV 2008 : VR3USHPY5PJ917475 - VR3USHPY9TJ558206.
- Marque : Peugeot
- GTIN 2008 II 5.01.2024 – 10.01.2026 208 II 7.06.2023 – 21.01.2026
- Informations complémentaires : 2008 V2 : e2*2007/46*0639*29 e2*2007/46*0639*30 e2*2007/46*0639*31 e2*2007/46*0639*32 e2*2007/46*0639*33 e2*2007/46*0639*34 e2*2007/46*0639*35 e2*2007/46*0639*36, 2008 V2 : e2*2007/46*0639*37 e2*2007/46*0639*38 e2*2007/46*0639*39 g11*2018/858*00660*02 g11*2018/858*00660*03, 208 V2 : e2*2007/46*0639*26 e2*2007/46*0639*27 e2*2007/46*0639*28 e2*2007/46*0639*29 e2*2007/46*0639*30 e2*2007/46*0639*31 e2*2007/46*0639*32 e2*2007/46*0639*33 e2*2007/46*0639*34, 208 V2 : e2*2007/46*0639*35 e2*2007/46*0639*36 e2*2007/46*0639*37 e2*2007/46*0639*38 e2*2007/46*0639*39 g11*2018/858*00660*02 g11*2018/858*00660*03

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le véhicule peut avoir un contact ou un dégagement insuffisant (< 10 mm) entre le tuyau du filtre à particules d'essence et le capuchon de protection du démarreur à bande 48 V. Dans des conditions humides, le dégagement insuffisant et le contact possible entre ces composants peuvent entraîner une infiltration d'eau, provoquant un arc électrique, qui pourrait déclencher un événement thermique, tel qu'une surchauffe, pouvant entraîner un incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre