

Triumph rappelle Bonneville T100, Bonneville T120, Street Scrambler, Scrambler 900, Street Twin, Speed Twin 900 Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Bonneville T100, Bonneville T120, Street Scrambler, Scrambler 900, Street Twin, Speed Twin 900** Une moto.
- Marque : **Triumph**
- GTIN **23.11.2020 - 04.12.2023**
- Informations complémentaires : **e13*168/2013*01050*, e13*168/2013*01051*, e5*168/2013*00003*, e5*168/2013*00004*, e9*168/2013*11259*, e13*168/2013*01049*, e5*168/2013*00009*, e5*168/2013*00010*, e9*168/2013*11597*, e9*168/2013*11596, e5*168/2013*00011*, e5*168/2013*00012*, e9*168/2013*11595*, e9*168/2013*11594***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une combinaison de températures ambiantes élevées, d'une charge de courant élevée et d'une tension latérale excessive peut amener le câblage entre l'alternateur et le connecteur du harnais à former un pont. En conséquence, le connecteur peut se déformer. Cela peut entraîner un court-circuit, augmentant le risque d'incendie et créant un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures
Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre