

**Peugeot rappelle 3008 V3, 5008 V3 Voiture particulière**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3008 V3, 5008 V3 Voiture de tourisme. 3008 V3 VIN : VR3KAHPY1SS195242 - VR3KAHPY2TS014375; 5008 V3 VIN : VR3KAHPY5SS196572 - VR3KAHPY4TS014488**
- Marque : **Peugeot**
- **GTIN 3008 V3: 25.11.2025 - 27.11.2025 5008 V3: 25.11.2025 - 27.11.2025**
- Informations complémentaires : **3008 V3 e2\*2018/858\*00064\*10, 5008 V3 e2\*2018/858\*00064\*10 g11\*2018/858\*00524\*06**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les véhicules peuvent être équipés de blocs-cylindres pour lesquels il manque une buse de refroidissement. Si une buse de refroidissement est manquante, le piston peut ne pas être suffisamment refroidi, ce qui pourrait l'affaiblir, se déformer ou se casser. Cela pourrait entraîner une panne soudaine du moteur, entraînant une perte de transmission de puissance. Cela pourrait également déclencher une fuite thermique menant à un incendie et à des blessures des passagers.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures  
Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre