

Peugeot rappelle 2008 V2, 3008 V3, 308 V3, 408, 5008 V3 Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : 2008 V2, 3008 V3, 308 V3, 408, 5008 V3 Voitures particulières. NIV : VR3USHPY8TJ655218V, R3KAHPY4TS068793-VR3KAHPY6TS069881, VR3FRHPY5TY533492 - VR3FRHPY1TY533795, VR3FHPY7TY532317 - VR3FHPY6TY533720, VR3KAHPY9TS067770 - VR3KAHPY5TS070567.
- Marque : Peugeot
- GTIN 2008 V2: 20.3.2026 3008 V3: 19.3.2026 - 20.3.2026 308 V3: 20.3.2026 408: 19.3.2026 - 20.3.2026 5008 V3: 18.3.2026 - 20.3.2026
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0628*39, e2*2007/46*0628*39 g11*2018/858*00753*04, e2*2007/46*0639*40, e2*2018/858*00064*13 g11*2018/858*00524*07, e2*2018/858*00064*13 g11*2018/858*00524*07

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'un défaut de l'unité de commande du moteur (onduleur) dans les véhicules équipés d'une transmission électrique à double embrayage (e-DCT), des résidus de soudure métallique peuvent provoquer un court-circuit électrique interne. Cela pourrait entraîner une alimentation électrique continue et une surchauffe en raison d'un relais bloqué et provoquer un incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre