

Honda Motorrad rappelle CL250A, CL250A3, CL500A, CMX500A, CMX500A2 Motocyclette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **CL250A, CL250A3, CL500A, CMX500A, CMX500A2 Une moto.**
- Marque : **Honda Motorrad**
- GTIN **01.12.2022 - 31.03.2025**
- Informations complémentaires : **MC57, MC58, PC67, PC74, PC56, PC73, e13*168/2013*01558*00, e13*168/2013*02448*00, e13*168/2013*01526*00, e13*168/2013*02309*00, e13*168/2013*00086*03, e13*168/2013*02266*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La vis de verrouillage de la direction n'a peut-être pas été serrée correctement. S'il se relâche pendant que la moto se déplace, il pourrait interférer avec la direction et causer une perte de contrôle, augmentant le risque de chute. La partie détachée peut également mettre en danger d'autres usagers de la route.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre