

**Land Rover rappelle Discovery Sport (LC), Range Rover Evoque (LZ), Range Rover Velar(LY), Defender (LE)  
Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **Discovery Sport (LC), Range Rover Evoque (LZ), Range Rover Velar(LY), Defender (LE) Voiture de tourisme.**
- Marque : **Land Rover**
- GTIN **07.07.2020 - 01.05.2025**
- Informations complémentaires : **e5\*2007/46\*1058\*00-\*99, e5\*2007/46\*0076\*00-\*99, e5\*2007/46\*1057\*00-\*99, e5\*2007/46\*0092\*00-\*99**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Un module défectueux a été installé dans la batterie haute tension, ce qui peut provoquer une surchauffe et provoquer un incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre