


**Honda rappelle Honda Motocyclette**Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Honda Une moto.**
- Marque : **Honda**
- **Lot**
- Informations complémentaires : **CBR600R , e4\*168/2013\*00178\*00 , e4\*168/2013\*00178\*01**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La moto a des pièces défectueuses. Par conséquent, le taux de consommation de pétrole peut se détériorer rapidement. Continuer à conduire sans remarquer que le niveau d'huile a chuté pourrait entraîner une réduction de la pression d'huile, ce qui pourrait entraîner la saisie du roulement de la tige de connexion, la rupture de la tige de connexion ou le verrouillage de la roue arrière. Ces défauts pourraient causer un accident. En outre, le déversement d'huile sur un silencieux chaud pourrait provoquer un incendie du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**  
**Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:****<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre